



Einbauhilfe Anhängerkupplung für Audi A6 Avant



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	4B A6 Avant
Schlüssel-Nr. zu 2	0588
Schlüssel-Nr. zu 3	4B
Ausführung	Kombi
Baujahr	06/2000

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelpkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	10 cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	50 cm

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	AU0963
Einbauzeit (in Stunden)	4,0 Stunden

Stoßfängerausschnitt	<input checked="" type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input checked="" type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input checked="" type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input checked="" type="checkbox"/>	Reserverad	<input type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>		

Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input type="checkbox"/>
Beim Einbau benötigt	<input type="checkbox"/>

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler




ausgebaute Verkleidungen




Bodenklappe und beide
Seitenfächer


Photo Dokumentationen



Fahrzeug vor dem Einbau



Demontage Stoßfänger
Kofferraum links 5 Muttern
zwei etwas versteckt
Richtung Kofferraumklappe



Demontage Stoßfänger
Kofferraum rechts 5 Muttern
zwei etwas versteckt
Richtung Kofferraumklappe

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



Demontage Stoßfänger links
zwei Schrauben



Demontage Stoßfänger
rechts zwei Schrauben



Fahrzeug ohne
Außenstoßfänger



Fahrzeug ohne
Innenstoßfänger



Schnitt durchs Styropor um
die Bodenverkleidung zu
verschieben



Befestigung des
Innenstoßfängers rechts



Befestigung des
Innenstoßfängers links



Kupplung montiert



Montagepunkte Kupplung
links

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungen GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungen GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*



Montagepunkte Kupplung
rechts



Stoßfängerausschnitt



Fahrzeug von hinten



Fahrzeug von der Seite



Kugelkopfabstand



Fahrzeug von hinten ohne
Kugelkopf

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- | | |
|--|--|
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="width: 2px; height: 100%; background-color: blue;"></div><div style="width: 2px; height: 100%; background-color: green;"></div><div style="width: 2px; height: 100%; background-color: red;"></div></div> | <p>01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)</p> <p>02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau</p> <p>03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)</p> <p>04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)</p> <p>05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>06 Fahrzeug ohne Stoßfänger</p> <p>07 Kabeldurchführung</p> <p>08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht</p> <p>09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht</p> <p>10 Modulbefestigung / Masse</p> <p>11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz</p> <p>12 Kombiinstrument falls erforderlich</p> <p>13 Verkleidungen Fahrgastraum</p> <p>14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)</p> <p>16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden</p> <p>17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf</p> <p>18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> <p>19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> |
|--|--|

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*

*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*